

Ремонт приборных панелей (щитков приборов) Vito 638 2.2 CDI 99-03



Полтава, Україна

Неправильно показывает спидометр или тахометр?

Дергаются стрелки?

Не показывает экран? Битые пиксели?

Щиток моргает во время прогрева?

Щиток включается только когда в машине стент тепло?

Щиток не включается вообще? Какие либо еще проблемы?

Стоимость ремонта варьирует от 20\$ до 100\$, дальше нерентабельно.

Замена процессора: 80\$

Ремонт спидометра/тахометра: 28\$

Ремонт битых пикселей/шлейфа экранчика: 30\$

Корекция пробега одометра: 20\$

За несколько ремонтов скидка.

Панелька(щиток) на вашу Vito будет стоить 130 \$, а Вашу (нерабочую) могу купить за 200-400 грн.(позвоните и опишите проблему Вашего щитка и я предложу оптимальный вариант)

Находимся в Полтаве. Доставку можна осуществлять Интаймом или Новой почтой. Платить можна на карту приватбанка или при получении.

Price: **2 470 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Соловей Владимир

+74954100121

<http://landmotor.ru>